

Cocina Gorenje K 5241 WH

no

No se encontraron problemas durante el mes de operacin.

No hay deficiencias en el camino, excepto que las rejillas sera mejor hierro fundido, no acero.