

Neumticos Triangle TR757 225/45 R18 95T

china

Todava no.

Todava no.

Un poco de ruido durante el rodaje

Un pequeno parloteo a toda velocidad por la carretera... la estabilidad direccional es 4-ku.

40% de los picos perdidos durante el primer invierno

no

por debajo de -25 se broncean un poco y se necesita un equilibrio adicional despues de 5000 ejecuciones