

destornillador Bosch GSR 10.8-2-LI Professional 060

No

hay un ligero juego del cartucho. bajo carga, la batera se calienta y luego no se carga (hasta que se enfra). no crtico.

Las pegatinas de la batera se estn despegando. En un caso, la batera est fuertemente desconectada.

No es muy cmodo en la mano, el contragolpe del cartucho, la funda "torpe".

Electrnica desafilada, cuando se presiona el botn, a veces muy bajas revoluciones encender, que no afectan a la pulsacin hasta que se detiene, hay que soltar el botn y pulsar de nuevo. No vale la pena el dinero Y un cartucho para 3800 hryvnia podra haberse puesto en un bloqueo automtico !!!!

Bueno, sin embargo, hay malentendidos, como con cualquier otra herramienta. Pero todo tiene solucin.

no

En mi caso, el problema con el botn estrope mucho la impresin, y ms adelante en el texto

Maleta de cartn, carga pausas, dbil.

precio, no estuche, cartucho de mala calidad

Pequeas "sorpresas" despues de la compra. El cartucho no forma un arco, adems la calidad de construccin es cada vez menor.

Diseo poco confiable de las escobillas, como resultado, tiene que cambiar todo el motor, y esto es una locura de dinero.

El husillo se ha convertido en un contragolpe moderno.

El cartucho se ha averiado

El motor se ha quemado, las bateras estn muertas

la retroiluminacin no funciona, iluminando mal el rea de trabajo