

# destornillador Bosch GSB 180-LI Professional 0601

obsoleto hay 18-50 mejores en todo y el precio es casi el mismo

No

nada

El punto dbil de este modelo sigue siendo las pilas. Debido a la perforacin prolongada, se quedan sin vapor con bastante rapidez y, en el fro, mueren en solo un par de minutos. En el surtido de Bosch hay bateras de mayor capacidad de este formato, pero el precio para ellas no es del todo feliz ((Tambin criticar la maleta con olor a plstico, que no se not antes para Bosch. Oh, esto es un total reduccin de precio ((