

Taladro / destornillador Bosch PSB 750 RCE 06031285

Se calienta, se rompe

Se desliza desde la perforación hasta el impacto, el reverso está obstruido, calentamiento fuerte, la potencia no es suficiente.

No hay suficiente opción de taladro antibloqueo

Los botones están muy obstruidos con polvo, hay juego en el eje, precalentamiento

No es el montaje de limitador más conveniente

No

Durante 3 años de funcionamiento intensivo, no lo encontré. A veces se apaga sin razón aparente - Lo saqué del enchufe y lo volví a encender - funciona.

no

el mango es un poco incómodo, pero la mano se empieza a acostumbrar.

no hay deficiencias en principio, bueno, como un inconveniente para mí esta ausencia de un cable largo, al menos 2 m, y solo hay 1 m., y en general todo conviene.

NO TOMA CONCRETO!

Aunque se trata de un "taladro de impacto", no puede perforar hormigón. Bueno, puede, por supuesto, pero me llevó unos 15 minutos hacer un agujero para una espiga de 6x45 en un piso de concreto con un taladro de 6 mm (bosch).

Se compró en marzo. El interruptor de marcha atrás está roto, es bueno que funcione el modo de perforación. Había un juego radial del cartucho. A veces, el taladro se cae del mandril.

A veces se "pica" (hubo tres o cuatro veces en un año), deja de girar después de un tiempo, se "cura". No encontré la razón, soy filosófico: "bueno, debe haber al menos algún tipo de falla".

Podrá poner un conjunto básico de ejercicios en el kit.

No lo he encontrado en