

SSD WD WDS500G2B0A

muuuuy lento Ni siquiera vale 4000, qu tipo de 5000 hay

Esperndome en un uso futuro, quin sabe...

Falta de tornillos, pero faltan en el 95% de los SSD. No importa, comprado por separado, al mismo tiempo junto con un soporte en la baha de 3,5" (trineo)

Todava no, el tiempo lo dir.

Se quem cuando se encendi por primera vez. En general, no da miedo , el matrimonio ocurre en todas partes, pero mira el comentario.

Todava no lo he encontrado

Por alguna razn, Windows 10 est indignado y no quiere subirse a este disco.

No hay solucin tornillos y pegatinas en el kit