

Auriculares Google Pixel Buds

Sin reduccion de ruido. Cubrir sin indicacin exterior. No hay un % de carga de la carcasa en el software.

desde la caja pueden estar agotadas, es necesario bombear las bateras, pero despues de la acumulacin todo est bien.

No encontr