

Sierra Makita LF1000

El alimentador tiene juego, es necesario eliminarlo. La escala cuadrada del alimentador no contrasta. Incmoda punta de la perilla de ajuste de profundidad de corte en modo circular. Lo cambiar por una rueda con asa. Es difícil de transportar solo. Debido a su forma, es bastante difícil convertirlo en un banco de trabajo estacionario. Por lo tanto, para cortar hojas/tableros grandes, se requieren soportes o un asistente. Pero todos estos son pequeños inconvenientes. Pero no se amontonan en ninguna parte.

Para cortar tablas largas, necesita un ayudante o un soporte. Pesado, incmodo y difícil de llevar solo. Debe limpiarse después de su uso, las virutas están obstruidas en todas las grietas.