Sierra Makita LF1000

El alimentador tiene juego, es necesario eliminarlo. La escala cuadrada del alimentador no contrasta. Incmoda punta de la perilla de ajuste de profundidad de corte en modo circular. Lo cambiar por una rueda con asa. Es difcil de transportar solo. Debido a su forma, es bastante difcil convertirlo en un banco de trabajo estacionario. Por lo tanto, para cortar hojas/tableros grandes, se requieren soportes o un asistente. Pero todos estos son pequeos inconvenientes. Pero no se amontonan en ninguna parte.

Para cortar tablas largas, necesita un ayudante o un soporte. Pesado, incmodo y difcil de llevar solo. Debe limpiarse despus de su uso, las virutas estn obstruidas en todas las grietas.