

Disco duro Seagate ST10000NM0096

Cruje terriblemente

Fuera de la caja, durante la operacin, emiti un sonido extrao similar a un traqueteo o traqueteo. Despues de 3-4 das de operacin, apareci 1 sector defectuoso. Discos producidos antes de febrero de 2017 de los lotes 1v410*(C,4 N,7) tienen problemas en el firmware.

211 sectores lentos en el recin conectado

Al grabar (trabajando), se escucha como hace ruido

Ruidoso.

- El principal inconveniente es el precio. - El disco es un disco de servidor y requiere refrigeracin.

sin garanta en Rusia

sin garanta en Rusia