

Amoladora Makita BO3710

Hasta ahora, no se han notado fallas

No hay adaptador para una aspiradora

No

bolsas de polvo desechables, muy inconveniente

Corto de alambre, pulido de la pared para terminar debajo del techo (en mi caso 270 cm) no funcionar: necesita un cable de extensión o extiende el cable más limpio, entonces el 98% del polvo está en l, y no en el aire

No recoge bien el polvo, como nos gustara

Se obstruye con el polvo rápidamente. A menudo es necesario desmontar y limpiar.

en el apartamento solo trabaje con una aspiradora, hay polvo por todas partes.

solo acabado de superficies

La bolsa se rasga inmediatamente, la cremallera se atasca. Lo tiré, lo conecté a una aspiradora. No había suficiente polvo a la vez! No hay suficiente potencia, pierde impulso con una fuerte presión.

Me gustó todo

- un poco de falta de rendimiento- cable corto

no

El cableado será 50 cm más largo.

Cable de alimentación corto, aunque engomado. Tienes que reemplazarlo con un cable de goma de la longitud requerida. Al principio, cuando lo enciendes, había un olor específico a ozono o algo así. Ya me he encontrado con un fenómeno de este tipo con los productos Makitovsky. No sé con qué está conectado esto, tal vez usan grafito para cepillos o cobre en el colector o algo más. Con el tiempo, el olor desaparece. La placa de perforación es prácticamente inútil, solo rasga el papel y no corta. Esta deficiencia, por supuesto, no tiene nada que ver con la máquina en sí.

- Bajo rendimiento. Pero, como descubrí más tarde, esta máquina está diseñada para terminar, no para

pelar, por lo que es difícil considerarla una desventaja.