

Fuente de alimentacin Chieftec BDF-1000C

No me di cuenta

Los cables no se conectan, verificando en OCCT

descubr que a veces est probando pulsos (no es un muy buen estabilizador de voltaje). Si escucha con atencin, puede escuchar un chirrido apenas perceptible de los aceleradores, pero esto ya es quisquilloso. no hay suficiente cable a travs del cable de administracin. El cable est justo al lado de la baha de disco duro, pero es tolerable, en el estuche Aerocool Aero One Frost.

No

No lo vi. Muchas personas escriben que los cables para cajas ATX estndar con una ubicacin de PSU ms baja no son nada de eso. Foto adjunta.

En la prueba de esfuerzo, OCCT comienza a silbar suavemente. Nada terrible, pero sigo sin entender por qu pita solo en OCCT, porque en otras pruebas es silencioso. Los condensadores no son de primer nivel

Explosivos

Inmediatamente sin dosis

Fuego

Diseados para transportar 4 vidyahi a 200w Pero incluso con un vidyakha en la prueba OCCT da un aditivo de 11.64 y 4.93 . Esto es normal en general para 6200r. Tal vez s. Si quiere ms, pague desde 10k.500 es suficiente para m para una computadora. Mientras funcione.

Es posible que los cables sean un poco cortos, de lo contrario todo est bien.

los cables 4+4 y 6+2 no se conectan

Cables muy cortos. Mximo para gabinetes Mini-Torre.