

# Fuente de alimentacin Thermaltake SPR-0500NHSAW

Despus de 3 aos de uso constante y activo (la computadora se apaga aproximadamente una vez por semana), apareci un ligero retroceso del ventilador

Lo he estado usando durante ms de seis meses, comenz a zumbar como un avin bajo cargas ligeras

No se encontraron fallas.

Despus de unos meses, un chirrido repugnante con cargas bajas. Ruidoso.

Despus de un uso prolongado, los aceleradores comenzaron a crepitar

Sin

ruido

Ruidoso

Ruido terrible despus de dos horas de juego Despus de un mes, comenz el olor a plstico quemado

Despus de una hora de uso, al encender la PC, comenz a hacer sonidos terribles, y despus de media mes empez a salir olor a plstico de vuelo

Bajo carga, el ruido se vuelve perceptible, pero esto es cuando juegas juegos bastante exigentes durante mucho tiempo.

Despus de un ao de uso, empez a hacer ruido. No muy ruidoso pero terriblemente molesto.