

Cámara Sony HX9

Reducción de ruido de acuarela: el detalle de la imagen de 16MP es mucho más bajo que el de 8MP del antiguo Sony H10 (2007!) Cambio de modo largo (!) después de girar la rueda. Colores exagerados (Ver más abajo)

Debido a la reducción de ruido de acuarela, 16MP no es justo - el viejo Sony H10 (8MP) es mucho más nítido. Largo (!) cambio de modo, después de girar la rueda La imagen no es voluminosa, plana. Los colores son exagerados. (Ver más abajo)

Me gustara tener más batería. Cansado del límite de 30 minutos. registros . Para continuar, debe presionar el botón nuevamente. 10 minutos. el video ocupa 2 GB de espacio

No es una cámara, es horror. Lamento haber pedido este compacto a través de Internet (confi en las reseas). Lo tengo desde hace más de un año. Lo uso solo para grabar videos. La batería murió después de seis meses. Calidad fotográfica - SUCKS (acuarela, comprime colores y contornos a voluntad)

Por lo tanto, debe ingresar al menú y establecer la configuración de nitidez en menos.

Flash debajo de su dedo, aunque se acostumbra rápidamente. Botón de encendido/apagado inconveniente.

Siempre hay dispositivos mejores que este)))

Un poco de acuarela, pero solo puedes verlo si encuentras fallas en él. Probado. En el manual modo, no hay suficientes ajustes de apertura (solo 2 valores)

No se encontraron deficiencias especiales. Tal vez quiera que pesara un poco menos, era un poco más liviano, aunque no es crítico.

No hay cambio de 50p/60p, tuve que llevarlo a los EE. UU. para la versión americana de 60p. El video en condiciones de poca luz se hunde suavemente 2 veces, un error definitivo. Lento y reflexivo entre fotogramas, en comparación con el viejo TZ3 Jabn slide cuando se ve 1:1, pero si no hace zoom adentro, no importa .

Las fotos con CUALQUIER configuración se obtienen después del procesamiento con el efecto "acuarela" en Photoshop. Ni una sola foto nítida, excepto la fotografía macro.

No detectado

- Desagradable trabajo de reducción de ruido y compresión en JPEG- Flash emergente debajo del

dedo- Caja brillante- Conector USB no estndar- Ausencia de carga externa regular

Hmm, con un flash, por supuesto, Sony cometi un error. La lente tiene un pequeno contragolpe, pero no da miedo en absoluto. Otro es difcil de encontrar en las tiendas. Vendi ms que su compaero HX5V con una supresin de color muy fuerte.

No podra prescindir de ellos las consecuencias son insignificantes en mi opinin (no debe esperar una excelente calidad de una jabonera, aunque sea por 11 kilorublos) 2) La lente retrocede una fraccin de milmetro como mximo. zoom3)Soporte de Sony: es una pena que el firmware no se haya lanzado con una solucin al problema de ajustar la reduccin de ruido, pero en realidad son insignificancias (al menos para m seguro)4)Necesitas para acostumbrarse a fotografiar panoramas

Conector USB en la parte inferior. Incmodo.