

Sierra Bosch PKS 40 0603328008

Satisface plenamente las necesidades

pequeo, ligero y cómodo solo porque es endeble.

Pocos dientes en el disco del kit.

Baja potencia, carcasa de plástico, profundidad de corte de solo 40 mm. Para cortar una viga de 40 mm, debe sujetar la sierra de manera muy uniforme.

La cubierta protectora se pega un poco durante el funcionamiento

no se detecta

en el lateral, ya que al aserrar el disco, el serrín vuela hacia el interior de los ojos

Suela insuficientemente rígida

Una tabla de 40 mm a menudo tiene que ser serrada por 2 lados. Los cortes largos y profundos son difíciles - afecta la falta de potencia.

No hay tope para desplazar el eje del motor cuando se reemplaza el disco. Necesita una llave fija del 22 con el mango ligeramente doblado. Sin tope de seguridad en la posición abierta. Beber del medio (sin eventos especiales) no servir. En mi caso, me ayudó la correa de un bolso viejo.

Pequeo: no hay estuche para guardarlo cómodamente. Aunque es muy posible que en principio no se suministren las sierras circulares.

Todavía no lo he encontrado.. Y en cuanto a consumibles, solo hay que cuidar la disponibilidad de discos para cortar aglomerado laminado, son rápidamente absorbidos...

1. No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No noto más problemas... No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No noto más problemas... No hay correa para apretar el cable para el almacenamiento. El alambre cuelga por separado, atado con alambre de embalaje. No noto más problemas...