

# Sierra Makita HS7601K

No hay escala en cm de la profundidad de corte

Un disco completo de 12 dientes solo es adecuado para cortes bastos, por supuesto, lo probé en restos de aglomerado. Pero los resultados son decepcionantes, el reverso está limpio, pero el anverso tiene numerosos chips. Compré un disco de 54 dientes y la cosa, como dicen, anduvo. Pero a las, para la ausencia total de virutas, debe cortar solo en dos pasadas. Entonces, para un trabajo más fino, debe buscar inmediatamente algo de dientes múltiples y, si es posible, de carburo.

No lo encontré.

no hay escala de inmersión de disco