

Sierra Metabo KGS 216 M Set 690966000

Las esquinas no coinciden con ninguna, no se pueden calibrar, no hay plano base ni plato giratorio, el cable es quebradizo, los botones de encendido/apagado de la luz y el lser fallan rpidamente

Inclinacin hacia la derecha lado posible slo dos grados. No dir que es necesario con tanta frecuencia, pero cuando se necesitaba, surgan serios inconvenientes.