

Multiherramienta Dremel 3000-2/55

Alto precio de las boquillas.

Calidad asquerosa. La máquina se usó muy poco, probablemente el tiempo total de funcionamiento no fue más de 5 horas, y fue en el momento en que se necesitaba que simplemente se quemó el primer día. La garantía terminó hace mucho tiempo, el costo de la reparación es comparable a comprar uno nuevo. Por cierto, hay muy pocos talleres de reparación, incluso en Moscú. Los accesorios son muy caros. La abrazadera de pinza en el kit es de un solo tamaño, lo que no permite el uso de accesorios de terceros vendidos a precios normales. También hay preguntas sobre la ergonomía: un asa adicional muy corta para sujetar, el botón de bloqueo del eje está ubicado de modo que lo presione accidentalmente constantemente. El dinero solicitado no vale la pena. No lo recomiendo enfáticamente.

No

Asamblea en el campo del tercer mundo, se detiene fácilmente con el menor esfuerzo a bajas velocidades, botón de bloqueo del eje no convenientemente ubicado, que se esfuerza por presionar durante la operación, accesorios caros.

La maleta es bastante estúpida, accesorios caros.

1) precio saltante. Hasta que supieron de la crisis, costó tanto. El kit era pobre, el problema es la tristeza. 2) Botón de bloqueo borrable para desenroscar las pinzas. 3) A bajas velocidades gira o no gira, incluso después de mucho tiempo de funcionamiento. 4) Eje flexible con el retorno más fuerte, incluso si está completamente recto y precalentado al ralentí.

Después de 3 meses de funcionamiento, el eje flexible se rompió. La máquina en sí, el motor, funciona, el eje flexible no gira. WD-40 me ayudó. Resulta que uno de los cojinetes, que está más cerca de la rosca, está obstruido. Ahora funciona bien. Pero ya entiendo que el eje flexible aún debe cambiarse...

1. Forma asquerosa del mango - agarre muy incómodo para el trabajo. 2. Materiales asquerosos y calidad de construcción - muy a menudo se quema bajo carga. tiempo de trabajo. 4. Lo hacen en algún lugar de México, y sabes que no hay control en la salida del producto, por lo tanto, mucho matrimonio!

1. Mala calidad de montaje y materiales, incluso la caja de boquillas del kit se rajó el primer día. 2. El estuche principal es demasiado delgado y glamoroso: es adecuado para el almacenamiento y el transporte, pero no se salva de los golpes externos y se dobla ante los intentos de deformación. 3. A las velocidades más bajas (2x), el eje apenas gira, se agarrota por su propia fricción y no hace ningún esfuerzo: se detiene con el toque de un dedo. Puede trabajar con la herramienta solo a altas

velocidades. controlador de velocidad, aparentemente, es solo un restato que extingue el exceso de potencia, todava era ingenuo y esperaba de una herramienta tan promocionada un mecanismo de reduccion simple que ahorre energia, es decir, d ms esfuerzo a velocidades ms bajas.

Mala calidad de los cojinetes. Un golpe fuerte del eje para todas las DREMEL 3000 vendidas en Mosc.

Parece que el nico inconveniente de esta mquina es la terrible codicia del fabricante. el dispositivo en s vale su dinero: en nuestro tiempo, 3000-3500r no es mucho dinero ... pero las boquillas para l estn presionando directamente para el uso de perros callejeros chinos, caseros, etc. por una pieza de plstico por 400 rublos, una pequena mesa de plstico con un clip por 2000 rublos, una docena de discos por mil y medio ... tal cosa. existe la tentacin de convertir una pequena mquina perforadora en un conjunto de mquinas no cidas, pero el precio se rompe con fuerza.

No lo vi

No se encontraron deficiencias especiales.

lento a bajas velocidades

Baja calidad de fabricacin, baja potencia

herramienta extremadamente poco confiable. funciona de manera inestable a bajas velocidades