

Fuente de alimentacin Cooler Master MPX-5501-AMAA

Hubo cuelgues y pantallas azules (no estoy seguro si es el bloqueo, tal vez el mp o los discos duros viejos tienen la culpa). Los cables son extremadamente duros, da miedo el hierro. No es una unidad modular, pero es cuestión de gustos))

Precio, los cables son duros, como galletas saladas 3 cortezas, los aceleradores silban como un ruiseor ladrn

Mi copia chillaba salvajemente bajo la carga grfica. Tuve que reemplazarlo con BeQuiet! PurePower11, ya que el vendedor fue a la reunin.

No haba ninguno de los cables modulares, estaba muy lejos, mira bien el paquete en la tienda

Es maravilloso

No tal

Nope , no fue

No

No hay ninguno