

Humidificador Bork Q700

Incomodo por la noche: 1. el brillo de la pantalla no se puede reducir, 2. Un fuerte chirrido al cambiar interfiere con los durmientes 3. y los botones no tienen retroiluminación, por la noche hay que pulsar todos los botones a ciegas.

no detectado .

olor desagradable

es necesario rellenar el agua con frecuencia

Lo lavo todas las semanas

No se encontraron puntos críticos.

no hay temporizador para los modos, es decir, no puede configurar automáticamente el cambio de modo y la potencia del ventilador según la hora del día. Por esa cantidad de dinero, podrían haber hecho tal función.

ruidoso, un pantano con polvo La necesidad de limpieza constante de discos y la plataforma

Es necesario lavar constantemente los tambores, la plataforma, y si no lo lava, entonces el olor comienza a no salir en absoluto. Por tal dinero, la cosa requiere mucha atención. No humecta realmente hasta que alcanza la humedad, ya es necesario agregar.

hay que lavar las paredes del tanque, discos, sartén para que el aire sea inodoro y el agua no se apague (aparentemente, la falta de todos los aparatos de agua).

Componentes caros. Después de seis meses de trabajo, comprar cartuchos OMCA adicionales (990 rublos por 2 uds.), Un año después, el conjunto del filtro debe reemplazarse debido al desgaste de los engranajes impulsores (precio de emisión 2200 rublos). solo un poco caro !

Caro. Ayer después de encenderlo se le rompieron los tapones, al parecer estaba tapado (comprado en mayo): (

Hidrata muy mal

no sirve como humidificador!

Lo llevamos usando casi un mes Hay deficiencias, pero insignificantes. Entonces, por este dinero,

sera bueno si pusieran un filtro de agua en el paquete de forma gratuita y no lo vendieran adicionalmente por 900 rublos / pieza. Tampoco entend por qu. esta ventana blanca en el costado, supuestamente para ver el nivel de disponibilidad de agua, es casi invisible! Luego se les ocurra un anillo de goma luminoso o de color que flotaba a lo largo del perimetro de la superficie del agua y serva como marca.S, el dispositivo fue reemplazado por otro un da despues de la compra. Al probar el primero, me dej llevar presionando el botn de "cambio de modo" y "mat" la luz de fondo. Aparentemente no tuvo tiempo de sintonizar el modo de humidificacin, y ya encend el siguiente. Lo llev a la tienda alemana, lo cambiaron sin dudarlo. El segundo se maneja con ms cuidado. Hasta que se establece el modo, no cambio al siguiente El precio podra ser de 2-3 tr. ms bajo, pero dada la garanta de 2 aos, estaba completamente satisfecho y no me arrepiento del dinero.

Por supuesto, es un poco caro, pero otras marcas no son mucho ms baratas. En consecuencia, lo tomaron an ms caro , pero lo que nos conviene. el humidistato est muy sobrevalorado, y esto es natural, en la parte inferior hay una bandeja con agua. Es mejor comprar un humidistato por separado, alejarlo del fregadero y comprender cul es realmente la humedad. Bueno, por esa cantidad de dinero, podran hacer un control remoto y as l todava ira a buscar agua))))))