

Humidificador Bork Q710

No

Si olvida agregar agua de la ltima vez, no funcionar, as que trato de verterla inmediatamente despues de apagar el temporizador.

No encontrado. Nunca ha estado por encima de 40D0? Pero 2 aos de uso . Es bueno que haya sido un regalo, de lo contrario me habra disgustado por completo. El precio es increble para tal "milagro"

Terrible vibracin

demasiado grande y pesado

huele a plstico al principio, necesita un lavado completo y a menudo

desprende un olor desagradable, hace ruido por la noche

Resultado cero

Resultado cero del trabajo

Ruido y vibracin

Nunca, bajo ninguna circunstancia, obtuvo ms de 40 /, no hay purificacin del aire, el polvo se encuentra a un metro de la unidad, debe lvelo todos los das de lo contrario, el olor a pantano ...

comprado en diciembre de 2013, trabajado para el invierno segn las caractersticas, hay una clara sobreestimacin de la humedad, normalmente sube en invierno solo en una habitacin de 12 m2. a los 18 ya no tira del 30% al 40% con el 60% establecido bastante ruidoso silencioso solo en modo bajo pero en este modo ni siquiera puede manejar 12 m.

No

No detectado

No detectado

No detectado