

# Estufa Kaiser KCT 6406 FI

El modelo fallido en trminos de "capacidad de supervivencia" se rompi despues de un ao y medio. Despues de la reparacin, dur otros seis meses. El costo de las reparaciones para 2016 ascendi a 11,000 rublos.

Estoy de acuerdo con todas las deficiencias que escribieron anteriormente. El mismo problema: se cerr, se cort la electricidad, vinieron varios trabajadores de servicio, nadie puede nombrar el motivo exacto, debe cambiar la unidad por completo. La reparacin, francamente, no es barata a partir de 10.000 y ms ... y nadie da una garanta. de cambio en garanta t .a. suficiente para 4 meses

Mal diseado, por lo que fall tres veces en un ao de funcionamiento.