

# RAM Kingston KVR1333D3S4R9S/2G

No se identificaron deficiencias.

ninguna

No se identificaron deficiencias.

solo ventajas

Funciona con fallas. Solo un dispositivo funciona en un Intel Mac. Con dos ni arranca. El MSI comienza con dos fallas a la izquierda. Los bailes chamnicos con una pandereta en la configuracin del BIOS no condujeron a nada.

No notado, solo podemos decir sobre el precio actual. Verifique el soporte con un BIOS nuevo.

Precio, por supuesto (lo tom por 940 rublos.)No se encontraron fallas en la operacin.

No funciona a 1333 MHz, solo como 1600 MHz

Uno, tpico de Kingston, necesita configurar manualmente la frecuencia y el voltaje en el BIOS, y el voltaje es de 1,6 voltios, y volar

No puede esperar un gran overclocking!

No y nunca will.

Conflicto de hardware en las placas Asus R5KS! !!

No es de alto rendimiento. Y segn los estndares actuales, debajo del "zcalo".

No encontr ninguno

No los encontr.

En la placa base ASUS, no funciona en las ranuras 1 y 3, adems , por eso, BSOD a menudo se bloquea (pantalla azul de la muerte), por qu?, porque los cdigos de error indican RAM. A menudo, la computadora no se inicia, ni siquiera emite un pitido y el monitor no se enciende. la barra de memoria, el altavoz emitir una seal de que no hay RAM.