

Aire acondicionado Carrier 42QCR024/38QCR024

aparentemente no les import el diseo)))

nada

No me gust el control remoto - es un inconveniente

no

sin fallas serias

hasta ahora noma^o

I absolutamente no me gust la calidad del plstico y la placa de hojalata de montaje. Los instaladores se santiguaron 3 veces antes de encajar la unidad interior en la placa de montaje y dijeron que solo durara un intento. Tiene una excentricidad y cuando gira es audible. Yo no lo llamara silencioso. Hay un modelo ms caro en otra habitacin de la misma empresa: inversor. La diferencia es el cielo y la tierra. Aquellos. sabe hacer cuando quiere.

1. Extrao control remoto.2. Es un inconveniente montar la unidad interior.3. La unidad interior emite un pitido demasiado fuerte (cuando se presionan los botones del control remoto).

Enfriamiento deficiente.Mala calidad de los materiales de la unidad interior.

De los filtros, solo una malla, y no ajustada.

La apariencia de la unidad interior deja mucho que desear, muchos otros modelos se ven mucho mejor y son menos engorrosos en mi humilde opinin.

No es un Mitsubishi , la calidad del plstico es promedio, se puede escuchar un clic debido a la expansin de la temperatura, el funcionamiento del rel de encendido del compresor en la unidad interior tambin se escucha un poco. No muestra la temperatura real en la habitacin, como lo hace mi otro clon de mejilln: AEG (ha estado funcionando durante 5 aos), sino solo el expuesto. Tal vez eso es todo.

Detalles de la carcasa de plstico en el interior. el bloque no encaja perfectamente en todas partes, los filtros de polvo alrededor del perimetro no encajan bien, pero el presupuesto del modelo afecta esto, aunque desde febrero la divisin ha subido de precio muy decentemente! Tom por 10990 rublos. Parece que la temporada ha comenzado!

no hay suficientes funciones y los filtros estn casi "desnudos"