

Cortacsped Bosch ART 23 Combitrim 0600878B00

Muy incmodo para personas con una altura de 170 cm o ms. La recortadora es pequea, hay que agacharse. Bueno, el motor es muy dbil, no hay rendimiento.

La cubierta protectora es muy difcil de limpiar: la hierba se atasca en los tabiques y refuerzos, es an ms difcil quitarla. Se enrolla hierba delgada semiseca en el botn del mecanismo de alimentacin del hilo de pescar.

muy triste y toma mucho tiempo. Despus de eso, lo modifiqu ligeramente para una operacin conveniente posterior. En dos cierres a presin en forma de marcos, cort los puentes que se aferraban a las protuberancias en el cuerpo de la recortadora cerca del soporte del mango. Quiero decir, abri los marcos de las empuaduras, excluyndolos de los elementos de retencin de la carcasa. Al final result que, los pestillos restantes del pestillo sujetan y fijan la carcasa de forma bastante segura y, al mismo tiempo, la carcasa se puede quitar fcilmente con un tirn. Y la carcasa extrada se limpia en menos de medio minuto. Basta con sumergirlo en un recipiente adecuado con agua y charlar un poco all. Sabiendo todo esto de antemano, hara inmediatamente esta revisin y no sufrira con la posterior extraccin de la carcasa, o no sufrira durante la extraccin. , tratando de mantener todo intacto, pero simplemente cortara los puentes indicados para esto.

El plstico de la carcasa es delgado y no parece estar hecho con cuidado, la empuadura de trabajo despus de la operacin pareca ms pequea de lo necesario

Pequeo ancho de corte. El peso, aunque pequeo, pero es imposible de usar durante mucho tiempo por definicin. Primero, necesitas agacharte un poco todo el tiempo, lo cual no es muy bueno para la espalda, que despus de 15 minutos empieza a doler. Y en segundo lugar, debido a la ubicacin baja del motor, las manos se cansan rpidamente.

Por tal costo, este modelo simplemente no tiene defectos.

El carrete se rompe rpidamente (cuesta 420 rublos por 3 piezas). Porque el motor est ms bajo, entonces el respiradero est obstruido. los agujeros deben limpiarse.

No encontrado.