

# Cortacsped Bosch ART 26 Combtrim 0600878C00

No hay deficiencias

Un gran inconveniente: VIBRACION FUERTE! (ver comentario). De los pequeños inconvenientes, los orificios de aire del motor están obstruidos, aunque, creo, difícilmente puedes deshacerte de esto.

se rompió después de 3 años, la cabeza se desmoronó, no hay pieza de repuesto. Dúbil. Si es lenta y lentamente, para áreas pequeñas y csped suave servir. aunque hice un anillo de aluminio en el mango y sostengo el botón con I para carreras largas ... y también una cubierta protectora incómoda con figuras, de la cual es muy problemático limpiar los restos de hierba ...

Si sigue mucho, entonces es mejor elegir un modelo de gasolina. Ser muy difícil comprar la línea de pesca gruesa original, no habrá problemas con la línea delgada.

No funciona. Y no reparan, lo que es alarmante.

1. Es deseable que el hilo de pescar lleve la hierba un poco más abajo. 2. Hay garabatos en la cubierta protectora que no son necesarios para esta modificación. Pero la hierba triturada se obstruye en ellos, también interfieren con la limpieza.

Todo se desenrolla y se pliega, la caña y el mango están en marcha (envolví todo con cinta isométrica), la línea de pesca se come en un segundo y medio, el carrete se atasca y se estanca y se parte medio mes después, al principio el parche metálico de presión salió volando, y todo esto sobre hierba fresca!

Falta de correa Diseño

muy poco poder.

El carrete con hilo de pescar comenzó a saltar, está sostenido por 3 pequeños pestillos. Al usar un hilo de pescar chino, se forma una rebaba en el punto de salida del carrete (creo que esto es una tarifa por stock alto), como resultado, el hilo de pescar se rompe allí mismo, hay que quitar el carrete, sacar la línea de pesca, mientras que la nativa cuesta 4 veces más y se consume demasiado rápido, bueno, un juego de antenas 10pcs cuesta alrededor de 400re. Después de una hora de trabajo, la bobina salió volando junto con el vstago en el que está sujeto y el resorte interno. Resultó volver a colocarlo, pero la reparación tomó alrededor de 30 minutos (no entrar en detalles). Solo tomé una hora de trabajo después de eso. Tiendo a la imperfección del diseño del dispositivo. manos en el lugar + educación en ingeniería. Espero que mi caso sea nico. El peso del instrumento no me molesta, pero a mi madre le pareció un poco pesado. El anterior también es Bosh, pero menos potente y sin ajustes de altura (en un estuche de una sola pieza).

Poco fiable

No estara de ms ponerse un cinturn al hombro, porque durante un trabajo prolongado el peso se siente mucho veces mayor, el botn de inicio, lamentablemente no fijo lo que tambien aumenta las molestias

Dimetro de corte pequeno. Motor inferior (no cortar hierba mojada). El botn no es fijo, hay que sostenerlo constantemente con la mano.

Es un poco pesado, no hay botn de bloqueo, por lo que la mano se cansa un poco durante el trabajo prolongado. Queridos familiares, cables hechos de hilo de pescar grueso

Muy incmodos. El peso parece ser pequeno, pero despues de quince minutos empiezas a sentirlo bien. Una persona alta necesita agacharse, por lo que la espalda est entumecida. Bueno, la ubicacin ms baja del motor agrega "alegra".

Es un poco pesado. necesita un cinturn. sera bueno hacer un pestillo para el botn de inicio: si corta una superficie plana, sus manos se cansan. no hay botn de bloqueo, por lo que la mano se cansa un poco durante el trabajo prolongado. Queridos familiares, cables hechos de hilo de pescar grueso