

Aire acondicionado Cooper&Hunter CH-S07USP8

La calidad de construcción deja mucho que desear - la unidad interior comienza a traquetear en modo turbo - lo más probable es que sea una carcasa de plástico, la calefacción es ineficaz incluso a -5-7 grados, una terrible incomodidad control remoto, a veces no recuerda la configuración después de encender.