

Aire acondicionado Samsung AQ18UGFN

No hay suficiente pantalla en la unidad externa.

Hace 4 años que no la encuentro.

No hay indicador de temperatura en la unidad interna. Sería conveniente ver la temperatura inmediatamente en la carcasa, y para que el indicador no brille por la noche, sería posible apagarlo. La unidad exterior es un poco ruidosa, pero como los vecinos más cercanos tampoco tienen los acondicionadores de aire más silenciosos, no molesta mucho a nadie.

No

No hay tiempo, no puedo configurarlo para que se encienda a una hora cierto tiempo, por ejemplo, media hora antes de que regrese del trabajo.

Algoritmo extraño de la operación de la máquina, chirrido no conmutable al establecer la configuración, el control no está completamente pensado, no hay control remoto iluminar desde el fondo. Los relés de control están ubicados en la unidad interior y hacen clic, sería mejor si se transfirieran a la unidad exterior. Cuando se trabaja para enfriar, incluso con una pequeña diferencia de temperatura (configurada y real), se salpica aire helado para los 2 kilovatios, y así sucesivamente hasta que el aire se enfría hasta la temperatura establecida (ver comentario). Por lo tanto, evite la instalación sobre las camas en el dormitorio, enfría hasta el infierno... Esto se debe a las deficiencias del sistema de control del relé (NO del inversor). Cuando se trabaja para calentar, la situación es la misma, pero, como saben, el calor de los huesos no duele.

Todavía no lo he encontrado

Vibración muy fuerte de baja pureza, que se transmite a través de las paredes a toda la casa. Lo encendí solo dos veces. Conctese simplemente "cuelgue"! Piden no encenderlo al menos por la noche.

Barato.

-Unidad externa ruidosa (en mi opinión) -Emite un fuerte chirrido cuando se enciende, cambia de modo y temperatura -Escucha cuando la unidad externa se enciende y se apaga (haga clic en la unidad interna)

en mi opinión, la unidad interna chirra fuerte cuando se recibe un comando, por la tarde o por la noche intentar configurar algo y despertar a todos

Todavía no lo he encontrado. Chirridos al recibir señales del mando a distancia y falta de retroiluminación... son realmente estas desventajas?, no se notan. Lo único que molesta un poco es que la cortina tiene poco alcance, por lo que para colocarla en una posición completamente horizontal hay que subirse al sofá y hacerlo manualmente.

El zumbido del transformador de la el compresor en modo enfriamiento bloquea el ruido del impulsor del rotor!!!!!!!!!!!!!! El estruendo espeluznante que llama la atención del bloque exterior, sin indicador en la unidad interior, gran tamaño de la unidad interior.

vibración muy fuerte de la unidad

caja de plástico, montaje chino. La unidad externa hace mucho ruido.

Hace 2 años que no la encuentro.