

# Cortacsped Husqvarna 54

el cojinete fall

Calidad de corte deficiente, inconveniente de usar.

Debe comprender lo que est comprando.

despus de 2 aos de funcionamiento, los cuchillos comenzaron para girar con fuerza, lubricacin El modelo Husqvarna 54 no condujo a nada, el colector de csped tuvo que ser hecho de otra madera contrachapada

Difcil al principio.

No me di cuenta

.

No lo hice t encontrarlo.

Bueno, todo lo que se puede llamar deficiencias son solo caractersticas de diseo del modelo. Exigirme las mismas habilidades que a un modelo con motor es simplemente estpido.