

# RAM Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B

No se ve.

1) Es posible que no encaje debido a los disipadores térmicos de memoria grandes

1. Precio

xs => los radiadores de peine son altos, cualquier enfriador subir, resolv este problema comprando un enfriador cruzado SKYTHE grand kama - mralo, las aletas del radiador estn voladas y los circuitos de suministro de energia del procesador y el RAM.

Creo que la frecuencia es muy baja y no se puede emparejar en una tarea difcil para resolver un problema, hay que esperar de 5 a 7 minutos

No existe tal cosa. Precio...

No para m. Con mi hielera me levant en altura.

precio para 2015. 1333 Mhz

Por qu esas vieiras? No todos pueden instalar un enfriador en un procesador.

El radiador est alto, si lo empuj

Lo he estado usando durante 2 aos, no lo he encontrado

no existen !

Hay especmenes defectuosos que pasan Memtest, pero dan BSOD

High combs, si el enfriador del procesador es de gama alta (radiador grande o con dos vlvulas), luego, al instalar 4 soportes, es posible que uno no quepa debajo del ventilador del enfriador de la CPU.

Debido a los bordes de enfriamiento, tuve que insertarlo en las ranuras 2 y 4 de la placa base

Poco potencial de overclocking