

Sierra de calar Metabo STE 100 Quick 601100500

Corta mucho, es imposible ajustar la suela de la sierra, se mueve constantemente hacia la derecha o hacia la izquierda, la sierra de calar est llena de basura

Defecto del mandril