

RAM Corsair CMX8GX3M2A1333C9

Escriben - frio pues no se, no son muy frios para mi dado que su frecuencia de stock es 1333 y overlocking de fabrica a 1600 con subir el voltaje a 1.65 V.

Duro un poco mas de un ao

no

No se nota. Todava no lo he encontrado. Era ASUS AI Suite III Version 1.00.51: la computadora se cay varias veces. Destruy la utilidad: todo est bien.

-

- Requiere overlocking, porque de lo contrario no es muy rentable por el dinero. - Como resultado, es posible que an no gane dinero con la configuracin deseada.

Quizs el precio

En el tapete. La placa ASUS P8Z77-V LK se defini como 1333, sufri durante mucho tiempo (no saba cmo hacer overlocking). Como resultado, configurar el perfil XMP en 1600 y todo funciona de manera estable.

El enfriador de la torre cubre la ranura ms cercana al procesador, pero estos son ms bien defectos de la placa base.