

Aire acondicionado Samsung AQV09PSB

No hay indicacin de temperatura y modo en la unidad interior, "bip" fuerte y penetrante del control remoto, el ruido de las persianas. Para el repostaje requiere vaciar completamente el refrigerante, lo que presenta cierta dificultad durante el mantenimiento.

No funciona

, quera mantener +20 en la casa durante mi ausencia, utilizando la tarifa nocturna. Por qu encend el aire acondicionado a travs de un temporizador? Fue desagradable cuando, al llegar el viernes por la noche, encontr +15 en la casa y, por alguna razn, el aire acondicionado no se encendi y, al mismo tiempo, se le aplic el voltaje del temporizador. El servicio de soporte dijo que este modelo no tiene la funcin de "reinicio", aunque esta funcin se encuentra en el sitio web de Samsung en la descripcin. No hay nada sobre esto en las instrucciones. En general no se entiende 3) Despus de un ao de funcionamiento (tanto en verano como en invierno para calefaccin), se empieza a escuchar el funcionamiento del compresor o algo ms en la unidad interior en modo silencioso 4) Bloque interior. Tan pronto como la turbina se obstruye, se produce una "ruptura" en su rotacin y comienza a funcionar en modo pulsado. Acelerar, se detendr, acelerar, se detendr y con un periodo de aproximadamente 1-2 segundos. Como resultado, una cada notable en el rendimiento. Cmo curar, lea las notas.

Vibracin de la unidad externa. 0 .

No.

pitidos innecesarios al presionar los botones, una unidad externa enorme es el problema de cualquier inversor, no hay luz de fondo del control remoto - nadie la tiene))

unidad interior ruidosa. lo que escriban sobre el silencio es un engaao. Puede escuchar claramente el ruido del motor del ventilador en la unidad interior. a la velocidad mnima del ventilador, el flujo de aire crea un ruido perceptible. cambiar al modo Quiet - reduce la velocidad del flujo de aire, pero el funcionamiento del motor del ventilador se vuelve audible :(el funcionamiento del alern horizontal tampoco es silencioso :(la unidad interior es bastante grande, tenga en cuenta al instalarla en una habitacin pequea .

1. Baja calificacin de marca en el segmento de tecnologa climtica y baja reputacin del pas fabricante (China en mi caso). Ambos factores no afectaron la calidad del producto.2. El soporte de la unidad interior no le permite tirar de la parte inferior de la unidad contra la pared. Haba un espacio de 1 mm en la parte inferior en ausencia de un espacio en la parte superior. Estas son probablemente mis objeciones y no una pared perfectamente plana)))

Al instalar la unidad externa, se borr el hilo para conectar los tubos. Tuve que cambiar toda la unidad. Cuando todos estaban conectados - la falla de la unidad interior - el ventilador no arranca, lo jalaron con una mano, comenz a funcionar. Pero esto es una falla: se necesita otro reemplazo.

No hay indicacin de temperatura en la unidad interior. Amortiguacin insuficiente de la unidad exterior.

Ruido, electrnica poco confiable.

Embalaje engorroso y la unidad exterior. Gran peso del equipo Instalacin complicada y costosa.

Se rompe instantneamente.

Hay muchas deficiencias. Escribir sobre los principales: funciona mal: se enfra mal incluso a +16 (con un copo de nieve) Tambin lleva mucho tiempo cambiar de una funcin a otra. No slo es enorme y los bloques exteriores e interiores. Adems, la instalacin cuesta mucho dinero. Creo que dinero tirado. Le aconsejo que compre un ventilador de piso, no hay diferencia entre ellos, solo en trminos de dinero.

el motor sube y baja ruidosamente por la gua de aire.

recin instalado. Prob qu tan rpido enfriara la habitacin veinte metros a la segunda velocidad (de tres) de 24 a 22 grados y baj la temperatura de la habitacin durante 25 minutos. es largo. Cuando, despus de la instalacin, se encendi para una demostracin, tambn me pareci que el flujo de aire no estaba lo suficientemente fro, pero los instaladores se calmaron, dijeron que todo estaba bien.