

# Cortacsped Oleo-Mac Sparta 25

suspensin de un solo hombro

LA ARAA ES MUY SUAVE, REQUIERE PASAJERO.

no encontrado

No.

No lo encontr

El carrete donde se rompi el sedal despues de unos cinco aos de uso, comprar un anlogo chino fue suficiente por una vez, es mejor comprar el original si no quiere pagar dos veces

Si no mezcla aceite y gasolina correctamente, se produce vibracin, o si no No lo arme de manera uniforme y no apriete todo.

Puedo encontrar fallas, pero mi dedo se cansa durante el corte prolongado, trato de cambiar el dedo ndice por el medio, pero no as ya cmodo. No puedes instalar una desbrozadora (el vendedor dijo que si me arriesgo, estropear la caja de cambios).

A menos que sea un poco ruidoso para el siglo XXI. Pero no hay nada con que comparar.

el carburador ha volado precio de uno nuevo - de 2600

Filtros de guadaa modernos montaje ucraniano. Toli chino .Y su precio es de 12000r-a 18000rub! !!  
?

Dos veces cambi completamente el carburador. ya no hay tanta traccin como antes, hay que cambiar el anillo

Ruidoso

No

la cerveza no trae!

Dificultades con el arranque en fro de la guadaa. Dijeron que el cojinete de agujas del cigal se desmoron, mientras que el pistn y el cilindro quedaron incautados. La guadaa no est sujeta a reparacin (reemplazo del bloque 6300 rublos. El bloque en s + trabajo). Esto es un problema.

Dijeron que este es un problema comn para estos Oleo-Macs y, en consecuencia, Efcio.