

# Cortacsped Oleo-Mac Sparta 25TR

funcion durante 3 das. produccion de pistones en el servicio ( no reconocieron el caso de garanta, atribuyeron la causa de la avera, cito: "no se us combustible nuevo"? el kit de reparacin cuesta 12.000 rublos.

El disyuntor fall. Pero incluso sin l, puede trabajar, apguelo cerrando la compuerta de aire.

- un disco muerto- una bobina muerta

El nombre "Sparta" se da muy bien: debe ser un verdadero espartano disfrutar trabajando con este modelo. Pues es muy incmodo! Incluso la correa para el hombro no salva la situacin. Al mismo tiempo, la guadaa retumba salvajemente (de ninguna manera sin auriculares!) Y vibra muy bien.