

# Amplificador BIG 1800BV

Temeroso de la humedad y el condensado, bloque las vas, cambi los transistores de la fuente de alimentacin, agreg aislamiento a la fuente de alimentacin. Con humedad y despues de las heladas, es mejor no encenderlo...

Miedo al agua y condensacin despues de las heladas. Hubo una superposicin de las pistas de la humedad, tuve que cambiar los transistores en la fuente de alimentacin. El cable de alimentacin no se puede desconectar. No se han identificado otras deficiencias hasta el momento.