

USB-palo Apacer AH322 4Gb

Ninguno

1 Archivo 700 MB Velocidad de escritura (NTFS) - 3,5 Mb/s, Velocidad de escritura (Fat32) - 4,0 Mb/s, Velocidad de lectura (Fat32) - 16 Mb/s Capacidad de la unidad flash 14,4 Gb (Fat32) y 14,9 Gb (NTFS)

No hay ninguna luz indicadora de funcionamiento. La capacidad es inferior a 8 GB. en una unidad flash de 8 GB.

No lo encontr

No lo encontr por m mismo

Baja velocidad de escritura. (velocidad media 1-1,5 Mb/s). A esta velocidad, se escribirn 15 gigabytes en una unidad flash durante aproximadamente 3 horas

No lo encontr.

No estoy del todo satisfecho con la velocidad, uso varias unidades flash, esta es la ms lenta . No hay otras quejas.

En un par de ocasiones, cuando insertas una unidad flash USB en una computadora porttil, no se puede leer de inmediato. Pero esto fue tal vez tres o cuatro veces no ms, y si lo sacas y lo vuelves a insertar, entonces todo funciona bien.

Almacena mal la informacin. Los datos estn corruptos. Todos los das pide formatear! Estoy muy cansada de pelear con eso. El firmware nativo del sitio web del fabricante es completamente ajeno a l. No debe esperar una unidad flash de este tipo.

La tapa no est unida a la carcasa de ninguna manera, puede perderse.

El puente de la correa parece demasiado delgado: puede reventarse o deshilacharse despues de varios meses de operacin.