

# Aire acondicionado Ballu BSG-12HN113Y

la calidad del plástico, las cortinas para ajustar la dirección del aire, hace mucho ruido, enfría más o menos, matrimonio

No lo encuentro.

no se apaga enseguida. .. cada vez que tienes que esperar 2-3 minutos. Se cae un poco el aire

tal vez el diseño es normal

No es muy silencioso en comparación con LG

\*De hecho, la unidad interior no encaja bien contra la pared (la pared es plana) - hay un espacio de medio dedo en la parte superior.\*Tubo de drenaje corto (sin embargo, este es el caso para todos)\*La garantía del fabricante es de solo un año\*Un error (o característica) desagradable: en modo ventilador, enciende la pantalla en la unidad interior después de un rato. Es decir, para que la pantalla no brille azul por la noche (brilla bastante, por cierto), lo apagamos con el botón Dimmer del control remoto. En el modo de aire acondicionado, todo está bien, en el modo de ventilador: lo verifico varias veces, enciende la pantalla solo después de 15-20 minutos, no lo detecta. Por qué es así? No está claro. \*Clics. Maldita sea, quiero evitar esto, pero no. El compresor se enciende: sale aire frío (lo configuro a 25 grados), el plástico de la unidad interior se congela, comienza a hacer clic y estrecharse. El compresor trilla: se apaga el aire normal, el plástico se calienta y vuelve a hacer clic. Este efecto se nota solo cuando el acondicionador de aire ha enfriado la habitación a la temperatura deseada y la mantiene. Está claro que cuando el compresor trilla constantemente, no se produce tal efecto. Tengo este efecto por la mañana. Enciendo el aire acondicionado antes de acostarme, por ejemplo, a las 23, configuro el modo nocturno. Justo a tiempo para la mañana (3-4 de la mañana) alcanza la temperatura establecida (de 30 a 25 grados) y apaga el compresor. Y se apresura. Empieza a hacer clic y duermo ligero. Pero lo más probable es que sea quisquilloso.

Modo automático inadecuado,