USB-palo Silicon Power Helios 101

Trabaj durante un mes y la computadora ya no lo detect

La tapa se perdi deliberadamente, ya sueo con perderla.

Velocidad sper lenta

bueno, muy lenta, tal vez encuentre fallas despus de las unidades flash 3.0

La tapa se mantiene en libertad condicional, la parte metlica (el propio USB) "camina" en el estuche

Muri despus de unos das de uso.

Mueren rpidamente

La tapa se pierde deliberadamente, yo ya sueo con perderlo.

No encontr ninguno

No hay indicador de actividad. No es compatible con el hardware/software de la computadora.

Graba pelculas lentamente: no ms de 7,5 Mb/s (unidad flash de 16 Gb).

bueno, muy lento, tal vez encuentre fallas despus de flash 3.0

Falta de actividad indicador. La velocidad inicial al escribir archivos grandes es de 15 Mb/s, baja gradualmente a 5. Se mantiene en este nivel hasta el final de la grabacin.

Es probable que se pierda el capuchn

No identificado

Puedes perder el capuchn si no lo recuerdas.