

Calentador de agua ARTI WH Flat M Dry 100L/2

La distancia entre las entradas es de 400 mm, no de 200 mm (como la mayoría), tuve que doblar el tubo de conexión para conectar. No económico. El agua tenía olor, desapareció después de un mes de funcionamiento.

Solo lo puse e inmediatamente sali, el departamento de servicio reconoció que era un matrimonio, para un intercambio. Cuando desmantel los repuestos donde estaban oxidados.