

# Procesador Intel G3900 OEM

No estan aqui. Por este dinero realmente no existen.

no existen.

no pueden ser por ese precio

El video core no cumple con las caracterstias declaradas, 950 MHz se indica en el Sitio web de INTEL, y todas las pruebas muestran solo 900. Rob 5% fps. Realic la configuracin de grficos al mximo (drivers, Windows y Bios), con dicha configuracin, los procesadores de otras series, como Pentium, i3 o i7, muestran sus grficos correctamente en la misma computadora. El apoyo oficial de INTEL no logr dar una respuesta inteligible, las conversaciones se paralizaron tras acusaciones mutuas de "tienes las manos torcidas". Despues de un mes de uso, lo devolv a la tienda con la frase "INCONSISTENCIA", me dieron el dinero solo despues de largas resistencias y controles. Dijeron: "-lo siento, todo el lote es as". -Soporte declarado para video 4K, pero est implementado demasiado inferior Celeron se esfuerza con todas sus fuerzas, a veces hay micro frenos. La resolucin mxima con la que el procesador se siente genial es 2560x1440

no hay ninguno por este precio

El video Intel hd510 no fue tan rpido como nos gustara

Dbil para grficos CAD

ninguno por este precio

No hay ninguno

El ncleo de video integrado no ejecuta todos los juegos.

-La memoria cach es demasiado pequea-2 ncleos