

Ventilador Stadler Form Charly floor

ninguno encontrado

ángulo de inclinación no ajustable

Ruidoso, desequilibrio del impulsor, no fijado en la posición superior

no lo encontré

mal hecho diseño, transferencia de asa pequeña no cómoda

no

Sin inconvenientes.

Hubiera hecho el asa de transporte más grande (tienes que encontrar fallas en algo)

no es muy conveniente ajuste de inclinación - a veces es más conveniente cuando gira lentamente y no sopla en una dirección, ajuste manualmente