

Ventilador Stadler Form Charly little

An no encontrado!

1. En una superficie dura vibra debido a una pata delgada. 2. La parte trasera se calienta (donde todos los interiores) son bastante buenos. 3. El controlador de velocidad, como ya se mencionó, no funciona desde 0, 1, 2, 3, y por turno desde 0, 3, 2, 1. 4. El inconveniente más importante es el RUIDO! No solo es la vibración (pero al menos puedes deshacerte de ella poniéndole algo suave), también hace ruido incluso a la primera velocidad.

El precio es demasiado alto. La calidad de construcción sufre. El ventilador no está balanceado. Se siente la vibración.

Alto costo

Aquí es donde comienza la diversión. Vale la pena comenzar con el hecho de que este ventilador tiene un interruptor de velocidad (combinado con un interruptor) ubicado en la parte posterior del motor. El mango de este interruptor tiene una forma aerodinámica, y si sus dedos se ponen un poco sudorosos, le atormenta cambiarlo, sus dedos simplemente se deslizan. Bueno, como soy ingeniero, y la compra la hice por internet, traté de arreglarlo por mi cuenta. Falla. No solo no logramos llegar al interruptor, sino que también durante el desmontaje, se revelaron varias jambas. El más atroz: una de las palas estaba atornillada en solo una hlice de cada dos. Al segundo tornillo simplemente le faltaba un sombrero. No fue posible desenroscarlo con ninguna herramienta. Más tarde resultó que el hilo debajo de ellos generalmente estaba cortado torcido.

Sopla muy débilmente, incluso en modo máximo. No hay rotación horizontal. La calidad de los componentes y la fabricación es 100% consistente con los chinos. Los 5 que han dejado de funcionar tienen rotación apretada, el motor no puede girar el eje. No es posible desmontar, engrasar y volver a montar.

Al encenderlo, primero viene la tercera velocidad, luego la segunda y luego solo la primera. Sería mejor si estuviera en orden. No se puede girar a la izquierda ni a la derecha. Arriba y abajo, en teoría, debería girar, pero lo tengo arreglado y no pude aflojar los tornillos con un destornillador. No hay mando a distancia, pero se podrá hacer, dado el precio. Arriba y abajo, en teoría, debería girar, pero lo tengo arreglado y no pude aflojar los tornillos con un destornillador. No hay mando a distancia, pero se podrá hacer, dado el precio. Arriba y abajo, en teoría, debería girar, pero lo tengo arreglado y no pude aflojar los tornillos con un destornillador. No hay mando a distancia, pero se podrá hacer, dado el precio.