## Lavadora Atlant CMA 50Y107

Se acumula una pequea cantidad de agua frente a la trampilla, pero es muy pequea. Durante la instalacin fue difcil quitar los tornillos de transporte (los bujes quedaron adentro y tuve que desarmar la pared trasera para sacarlos)

Lo compr el 27 de marzo de 2017. Modelo Atlant CMA 50Y107-010. Durante 3 meses de funcionamiento, estuvo en reparacin dos veces! Un total de 1 mes (10 y 20 das). Con el mismo desglose: F3 parpadea: el elemento calefactor se quem. Las ltimas recomendaciones del centro de servicio son NO lavar en 90 grados, agua dura (por el hecho de que el polvo y el gel son de alta calidad y se vierten (vierten) de acuerdo con la norma), para la funcin + prelavado, ni siquiera puede pensar! Lavar a no ms de 60 grados (((Queda agua entre la junta. | Restos de agua, silbido

Se filtra agua al abrir la puerta, el problema se soluciona con un trapo colocado con anterioridad. no es un error) - la manguera de desage sale de la pared trasera sin un anillo protector de goma adicional, solo a travs de un agujero en el metal - probablemente, entonces la manguera de desage rozar en este lugar - despus del lavado, debe hacer un movimiento adicional: configure la eleccin de los programas de lavado en 0 (en el antiguo ARDO italiano: despus del lavado, apag y sac la ropa - un movimiento menos), y las instrucciones sugieren desconectar el enchufe la red - de lo contrario, dentro de 5 minutos 5 pitidos (cada minuto)

An no se identificaron las deficiencias, son poco conocidas por as decirlo.

Calidad de montaje de algunos elementosbomba ruidosano escurre fuera con carga desigual (desde el punto de vista de la mquina)

En comparacin con diferentes LG e incluso dulces de amigos defectos puros. Quera presumir para sacar a nuestra URSS del tipo, dicen que no lo hacen peor que la burguesa. No importa cun nivelado, vibra terriblemente y hace ruido en comparacin con el LG econmico, bueno, ya escribieron sobre el agua despus de abrir la puerta, no es realmente molesto, pero el diseador personalmente se arrancara las manos solo por eso), luego las bayas, si LG puede reduzca el tiempo de lavado en cualquier programa y use el compartimento con leja, reduciendo as el tiempo de lavado y eligiendo el modo por s mismos, luego, los diseadores inteligentes decidieron que en el modo de lavado corto (son los nicos que usan todos en general), el compartimento con un lavado inferior a 30 minutos no se utiliza, no hay programa! Que tontera, tengo que elegir un programa largo y conducir el coche para que tontamente use leja (tengo que usar envases especiales que se venden completos con todo tipo de brillos lquidos en el corcho, se tira directo al coche con Vanish), y apguelo manualmente despus de 15 minutos, enjuague a mano y apriete si lo necesita con urgencia en LG, solo lo configura durante 20 minutos y eso es todo. En resumen, de casi 1,5 aos de funcionamiento, usaron un modo largo 1 vez, y as constantemente un "lavado rpido" en el que ni la mquina de leja puede usar ni cambiar la temperatura del agua. Me arrepent de comprarlo 1000 veces, mi esposa

odiaba esta mquina milagrosa (despus de muchos aos de usar el LG ms comn con sus padres)

un par de gotas al abrir la tapa despus del lavado

no elimin el polvo del compartimiento - sac una particin azul con un nivel, comenz a lavar excelente agua en el sello al final del lavado y cuando abre la puerta de la mquina se derrama en el piso, pero limpiando el agua del sello con una esponja no parece ser algo dificil

ropa interior.

Me gustara que la seal de sonido fuera ms fuerte despus del lavado.

calidad de construccin, tiembla mucho durante el ciclo de centrifugado

No se han identificado fallas que afecten el funcionamiento.

Bomba ruidosa, trampilla pequea.

bomba muy ruidosa, gruidos y gruidos, aunque el lavado y el centrifugado son silenciosos.

no prestamos atencin al agua en el chicle, estaba en todas nuestras mquinas.

para que la piedra no se forma.