

Sierra SADKO GCS-560E

en proceso de trabajo

lo compre - despues de una hora arranco como esta escrito en las instrucciones al ralent, funciono 15 minutos y se apago, pense que se agoto el benz, resultado tener 0.5 tanque , arrancamos al ralent, no quiere funcionar, se para en la maana lo llevo al taller

tengo un ao de uso activo, se me volaron las membranas del carburador.

Realmente no me gusta el comienzo del crustceo, la mano se cansa mucho si la corta durante un par de horas y necesita usar mitones, de lo contrario, habr callos y no se sienta bien en los mitones. Aunque la sierra es china esta montada con una sola cualidad que inmediatamente hay que cambiar esta cadena, enseguida cual alemana elegir y olvidarse de girar la cadena.

No arranca por perdida de chispa.