

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer C20 V5

Reduce considerablemente la velocidad tanto por cable como por aire. Wi-Fi se cae sistemáticamente, se requiere reinicio frecuente. Lo que da ms de 100 Mbps. Internet en la computadora y por wifi. Compr wifi que puede dar 300 Mbps, aunque Internet pasa por el puerto WAN a una velocidad mxima de 100 Mbps. Y aunque tengo 250 Mbps a travs del cable. , luego, al conectarlo al enrutador y el enrutador a la computadora, la velocidad de Internet no superar los 100 Mbps.

Despus de un uso prolongado, es necesario reiniciar (tal vez este sea mi problema)

No lo hice encontrar