

Picadora de carne Moulinex HV10 8in1 ME858D32

El diseñador tiene manos de un solo lugar! La calidad es terrible! Qu 5,5 kg por minuto, se obtienen 300 kg por hora? Durante un mximo de una hora, tal vez ... Se calienta, zumba terriblemente, el ajuste de la rejilla y el cuchillo es terrible: el cuchillo selecciona estpidamente la rejilla, todo el metal est en el producto! Y el defecto de diseo ms importante es el mango para fijar la picadora de carne en el receptor, "como" fija el cuerpo levantndolo, verticalmente! Aunque lgicamente es mejor parar el cuerpo de la picadora de carne de arriba a abajo y en horizontal! Lo que da esta desventaja es que durante la operacin, el mango de vibracin se desplaza de arriba a abajo (estpidamente por su propio peso) y la picadora de carne sale volando del receptor, adems de girar la unidad! Es decir, debe torcer algo con tres manos: con una mano SIEMPRE sostenga el mango de fijacin en posicin vertical junto con el cuerpo de la picadora de carne, con la segunda mano coloque el producto, con la tercera mano empuje con el empujador. Una molestia!!! Tenemos que hacer algo de cultivo colectivo con esta pluma...

todo