

Aire acondicionado Hitachi RAS-14JH4/RAC-14JH4

1. No recomiendo colgar una unidad externa muy ruidosa en el dormitorio fuera de la ventana. 2. Silencio interno solo a velocidades bajas, pero por la noche solo duermo a velocidades 1 y 2, por lo que no es crítico. 3. Durante 3 años de funcionamiento, todavía no entiendo cómo funciona. Al principio, parece que si configuro la velocidad usted mismo, la conduzco todo el tiempo, y si configuro el modo automático, toma la temperatura establecida y pasa a la 1ª velocidad, luego aumenta la velocidad nuevamente, alcanza y nuevamente va a 1ª velocidad. Y este año empezé a funcionar a cualquier velocidad como inversor y no solo en modo automático, lo puse a 3 velocidades, anda por 5 minutos, va a 1 velocidad solo, después un par de minutos vuelve a velocidad 3 y así sucesivamente en círculo. Tal vez soy calvo y no lo entiendo, pero sigo sin entender cómo funciona.

Es complicado de configurar. Ruidoso.

El problema principal es que no se instala un filtro fino durante la instalación. Y según tengo entendido, esta situación es bastante común. Un intento de encontrar el filtro por separado no tuvo éxito. Las cartas al representante oficial de Hitachi a través de su sitio web siguen sin respuesta, las empresas comerciales y de mantenimiento no venden el filtro por separado.

1. Algoritmo incomprensible de la máquina. Bueno, por qué no recetar la temperatura que debe mantenerse!?!?! por ejemplo, 23 grados. Por qué hay algunos -3 + 3-1 + 1 ((. La máquina tiene un flujo de aire normal, esto es importante (polvo y ruido de la carretera y del bujari nocturno). En la calle + 10 grados, en interiores + 22 (las ventanas están cerradas), Por qué diablos debería llenar la habitación con aire caliente del exterior?!?! Como resultado, el termómetro muestra 24, el conductor se apagó y ahora solo vierte aire del exterior (no un poco). , -3 y pipetas, o poner puro enfriamiento 23 y listo. Algún tipo de tontería con este modo automático (. 2. No cuelgue en el dormitorio y cerca de los lugares para dormir, solo lejos. 3. El control remoto no tiene luz de fondo, algún día puedo entender el significado de esto omisión, pero incluso tengo un DVD en el automóvil hay un botón para retroiluminar los botones en el control remoto sensor de tiempo exterior para configurar el modo deseado Agregado * - Tampoco me gusta en el control remoto en el que hace clic las funciones necesarias en él, pero no había conexión con la unidad, estas funciones se muestran en el control remoto y la unidad no las percibe, es decir, confusión, pero será necesario después del primer contacto con el bloque para sincronizar todas las funciones que no se ejecutaron, y así resulta la mentira en el control remoto y la confusión.

Incomprensible funcionamiento del inventario, cuando la temperatura sube por encima de la temperatura establecida, el aire acondicionado se enciende bruscamente a toda potencia.

1. unidad exterior muy ruidosa. Buht haya-haya-haya-haya. Casa de paneles, se escucha incluso con la ventana cerrada. Los vecinos de toda la planta tienen uno a uno del mismo bloque exterior solo que sin afluencia. Cuando lo encienden por la noche, la infección interfiere con el sueño.

Categoricamente no recomiendo el dormitorio.2. La unidad interior tampoco es silenciosa. Relativamente silencioso solo velocidad mnima. En el modo automtico, el ruido es comparable al de un discurso alto. Si tambien enciende la ventilacin, el ruido es como el de un secador de manos. 3. Flujo intenso. Incluso por min. velocidad, se siente una corriente de aire. Saln 17m2, en el modo "automtico", los papeles salen volando de la mesa de centro en diferentes direcciones. Incluso si coloca las guas de flujo de aire hacia el techo, sentado en la esquina opuesta, sientes una corriente de aire a velocidad mnima y una temperatura de grados 21. Definitivamente no lo recomendaria en una habitacin con nios. 4. La ventilacin de suministro es prcticamente intil, ruidosa y el flujo de entrada es dbil. Ver comentarios. 5. El modelo en s no es nuevo, no hay funciones adicionales, como varios filtros.6. Las dudas sobre el inversor ya se han comentado aqu. En "automtico", la unidad externa funciona a toda velocidad, luego se silencia por completo y no disminuye la velocidad de manera suave como debera ser para el inversor. Por cierto, el servicio de soporte no respondi a esta pregunta. Lo cual tampoco honra a Hitachi.

Ruidoso en el modo de suministro de aire

La proteccion automtica lo protege incluso si no lo hace...trat de encender la ventilacin de suministro a menos 10, no quiere a... slo el escape.

Ruidoso... Pero no crtico. Definitivamente no lo recomendaria en una habitacin con nios. 4. La ventilacin de suministro es prcticamente intil, ruidosa y el flujo de entrada es dbil. Ver comentarios. 5. El modelo en s no es nuevo, no hay funciones adicionales, como varios filtros.6. Las dudas sobre el inversor ya se han comentado aqu. En "automtico", la unidad externa funciona a toda velocidad, luego se silencia por completo y no disminuye la velocidad de manera suave como debera ser para el inversor. Por cierto, el servicio de soporte no respondi a esta pregunta. Lo cual tampoco honra a Hitachi.

Ruidoso en el modo de suministro de aire

La proteccion automtica lo protege incluso si no lo hace...trat de encender la ventilacin de suministro a menos 10, no quiere a... slo el escape.

Ruidoso... Pero no crtico. Definitivamente no lo recomendaria en una habitacin con nios. 4. La ventilacin de suministro es prcticamente intil, ruidosa y el flujo de entrada es dbil. Ver comentarios. 5. El modelo en s no es nuevo, no hay funciones adicionales, como varios filtros.6. Las dudas sobre el inversor ya se han comentado aqu. En "automtico", la unidad externa funciona a toda velocidad, luego se silencia por completo y no disminuye la velocidad de manera suave como debera ser para el inversor. Por cierto, el servicio de soporte no respondi a esta pregunta. Lo cual tampoco honra a Hitachi.

Ruidoso en el modo de suministro de aire

La proteccion automtica lo protege incluso si no lo hace...trat de encender la ventilacin de suministro a menos 10, no quiere a... slo el escape.

Ruidoso... Pero no critico. El modelo en s no es nuevo, no hay funciones adicionales, como varios filtros.6. Las dudas sobre el inversor ya se han comentado aqu. En "automtico", la unidad externa funciona a toda velocidad, luego se silencia por completo y no disminuye la velocidad de manera suave como debera ser para el inversor. Por cierto, el servicio de soporte no respondi a esta pregunta. Lo cual tampoco honra a Hitachi.

Ruidoso en el modo de suministro de aire