

acondicionado Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S/SRC25

Para una comodidad total, solo falta la ventilación de suministro.

no encontrado

esta es una serie doméstica. hay un defecto en la base del componente

Al 3er encendido, las cortinas externas dejaron de dar señales de vida.

No encontramos

no.

No lo encontr

Para una comodidad completa, solo falta la ventilación de suministro. por cierto, recomiendo apagarlo por la noche, ya que reseca mucho el aire y se hace muy difícil respirar. La unidad interior es grande, pero calienta un reo grande, una unidad grande para la salida de calor)))

no

Todavía no la he encontrado.

1) Una unidad interior grande (aunque parece normal en una habitación de 18m²) 2) La unidad exterior es voluminosa, pero lo suficientemente silenciosa. 3) No hay ionización del aire (me gustaría ver tal función en este modelo en particular) 4) El precio es caro, pero justifica su dinero. 5) No está de más agregar la capacidad de ver la temperatura real en la habitación, así como por la borda. 6) No encontré ninguna falla en el trabajo!

Olor a polvo húmedo bajo ciertas condiciones.

Todavía no puedo encontrar nada.

NO!!!

Unidad interior grande

Las desventajas incluyen solo que el modelo es bastante antiguo, los nuevos ya tienen una unidad interior más pequeña y un diseño más expresivo PERO este modelo está probado) toma 2-2.5kVA (3kVA es también posible, ya que puede saltar a este pico en calefacción) estabilizador de

potencia, de lo contrario puede "golpear" en el tablero (