

acondicionado Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S/SRC20

Para una comodidad total, solo falta la ventilacin de suministro.

no encontrado

esta es una serie domstica. hay un defecto en la base del componente

Al 3er encendido, las cortinas externas dejaron de dar seales de vida.

No encontramos

no.

No lo encontr

Para una comodidad completa, solo falta la ventilacin de suministro. por cierto, recomiendo apagarlo por la noche, ya que reseca mucho el aire y se hace muy difcil respirar. La unidad interior es grande, pero calienta un rea grande, una unidad grande para la salida de calor)))

no

Todava no la he encontrado.

1) Una unidad interior grande (aunque parece normal en una habitacin de 18m²) 2) La unidad exterior es voluminosa, pero lo suficientemente silenciosa. 2) No hay ionizacin del aire (me gustara ver tal funcin en este modelo en particular)3) El precio es caro, pero justifica su dinero.4) No est de ms agregue la capacidad de ver la temperatura real en la habitacin, as como por la borda. 5) No encontr ninguna falla en el trabajo!

Olor a polvo hmedo bajo ciertas condiciones.

Todava no puedo encontrar nada.

NO!!!

Unidad interior grande

Las desventajas incluyen solo que el modelo es bastante antiguo, los nuevos ya tienen una unidad interior ms pequea y un diseo ms expresivo PERO este modelo est probado) toma 2-2.5kVA (3kVA es tambin es posible, ya que puede saltar a este pico en calefaccin) estabilizador de

potencia, de lo contrario puede "golpear" en el tablero (